




Uszkodzenia drogi w oddz.
268
Nadleśnictwo Miękinia
Leśnictwo Gałów
Stan na 19-11-2020



Skala 1:5000
0 50 100 m

— ORIENTACYJNY ZAKRES PRAC






Uszkodzenia drogi w oddz.
338 k
Nadleśnictwo Miękinia
Leśnictwo Wawrzeńczyce
Stan na 19-11-2020



Skala 1:5000
0 50 100 m

— ORIENTACYJNY ZAKRES PRAC



Legenda:


- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| Rowy | Droga publiczna |
| Inne | Oddziały |
| Linie podziału powierzchniowego | Nadleśnictwa |
| Inne obiekty infrastruktury | Przepust |
| Cieki | Wydzielenia |
| Droga leśna | Leśnictwa |
| | PNSW |



Uszkodzenia drogi w oddz.
332 c
Nadleśnictwo Miękinia
Leśnictwo Wawrzeńczyce
Stan na 19-11-2020



Skala 1:5000
0 50 100 m





Uszkodzenia drogi w oddz.
151 g
Nadleśnictwo Miękinia
Leśnictwo Sulistrowiczki
Stan na 19-11-2020



Skala 1:1000
0 5 10 m

57

f PsIII
0.50

j
0.20

i
0.12

k RIVA
0.50

— ORIENTACYJNY ZAKRES PRAC

Będkowice

Legenda:

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| □ Oddziały | — Linie podziału powierzchniowego |
| ○ Graniczniki | — Inne obiekty infrastruktury |
| □ Nadleśnictwa | — Ścieżka |
| □ Wydzielenia | — Pozostałe ciek |
| ● Szambo | — Droga leśna |
| — Przepust | — Droga publiczna |
| □ Leśnictwa | ■ Budynki |
| □ PNSW | |
| — Inne | |



Uszkodzenia drogi w oddz.
228 a
Nadleśnictwo Miękinia
Leśnictwo Uliczno
Stan na 19-11-2020



Skala 1:2000
0 25 50 m

— ORIENTACYJNY ZAKRES PRAC —

PLAC MANEWLOWY

Legenda:

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| Wydzielenia - bufor | Rowy |
| Oddziały | Wizura |
| Mrowisko | Inne |
| Nadleśnictwa | Linie podziału powierzchniowego |
| Wydzielenia | Inne obiekty infrastruktury |
| Leśnictwa | Droga leśna |
| PNSW | |



Uszkodzenia drogi w oddz.
237 a
Nadleśnictwo Miękinia
Leśnictwo Uliczno
Stan na 19-11-2020



Skala 1:2000
0 25 50 m

ORIENTACYJNY ZAKRES PRAC

1 - dL

Legenda:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| Wizura | Wydzielenia |
| Inne | Graniczniki |
| Linie podziału powierzchniowego | Oddziały |
| Pozostałe ciek | Nadleśnictwa |
| Droga leśna | Leśnictwa |
| Inne obiekty infrastruktury | PNSW |

Uszkodzenia drogi w oddz.
104, 106, 107
Nadleśnictwo Miękinia
Leśnictwo Tapadło
Stan na 19-11-2020




Skala 1:50000

0 50 100 m

Legenda:

- | | |
|--|---------------------------------|
| | Wydzielenia - bufor |
| | Oddziały |
| | Nadleśnictwa |
| | Przepust |
| | Ujęcie wody pitnej |
| | Wydzielenia |
| | Źródło |
| | Leśnictwa |
| | PNSW |
| | Miejscowość |
| | Rowy |
| | Wizura |
| | Inne |
| | Linie podziału powierzchniowego |
| | Inne obiekty infrastruktury |
| | Ścieżka |
| | Cieki |
| | Pozostałe cieki |
| | Droga leśna |
| | Droga publiczna |





Uszkodzenia drogi w oddz.
192, 198
Nadleśnictwo Miękinia
Leśnictwo Tapadło
Stan na 19-11-2020



Skala 1:5000
0 50 100 m

